

#### Begleitinformation ◆ Product information



D-71Z-2444 (1.0)

Signalmuster + Signal pattern



#### Produktidentifikation

Product identification



Seriennummer

Serial number

Typ ♦ Type

Signal

Ref

Extra Out

Modul

Con

Temp

L

Typenschlüssel (Bestellcode)				Туре	Type code (order code)				
2444	K	Z	Р	R	3	М	030	М	
	Signal	Ref.	Extra	Out	Modul	Con.	L	Temp.	
Signaln	nuster				Signal	Signal pattern			
Referer	nzmarke				Reference mark				
Sonderausstattung Optional extras									
Kabelausgang					Cable	Cable outlet			
Modul					Module				
Anschlussausführung					Connection type				
Kabellänge				Cable length					
Kabelausführung Temperaturfühler				Cable version for temperature					

#### Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt die Montage und Handhabung der MiniCODER GEL 2444.

Bei allen Arbeiten sind die Informationen in diesem Dokument unbedingt zu beachten.

Dieses Dokument gilt für die Standard-ausführung des Produkts. Mitgelieferte Zusatz-informationen beschreiben kundenspezifische Ausführungen (GEL 2444Y\_\_\_).

Mitgeltende Unterlagen: Technische Information, Betriebsanleitung

Die Herstellererklärung gemäß EMV-Richtlinie 2004/108/EG und die mitgeltenden Unterlagen finden Sie im Internet unter www.lenord.com

# Personal-Qualifikation

Alle Arbeiten dürfen nur von technisch qualifiziertem Fachpersonal oder von einer unter-wiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft ausgeführt werden.

Dem Personal müssen alle anwendbaren Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften zur Verfügung stehen.

- Das Personal ist im Bereich elektro-magnetische Verträglichkeit und im Umgang mit elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
- Das Personal muss mit allen anwendbaren Unfallverhütungs- und Sicherheits-vorschriften vertraut sein.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die MiniCODER sind ausschließlich für Messaufgaben im industriellen und gewerblichen Bereich vorgesehen. Mit ihnen können Positionen, Winkel oder Drehzahlen erfasst werden. Sie werden in eine Maschine/Anlage eingebaut und erfordern den Anschluss an eine spezielle Auswertelektronik, die beispielsweise in einer Drehzahlregelung oder einer Positioniersteuerung enthalten ist.

Eine andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

**Beschreibung** Der MiniCODER ist vorgesehen für die berührungslose Messung von Rotations- oder Längsbewegungen vorwiegend in Maschinen, Getrieben, Motoren oder Hochgeschwindigkeitsspindeln.

Der MiniCODER besitzt ein Magnetfeld, das durch das rotierende Messzahnrad verändert

This document describes the mounting and handling of the MiniCODER GEL 2444.

It is imperative the information in this document is followed during all work.

This document is applicable to the standard version of the product. Additional information supplied with the product describes customerspecific versions (GEL 2444Y\_\_\_\_).

Reference documents:

Technical information, operating instructions

You will find the manufacturer's declaration as per the EMC Directive 2004/108/EC and the reference documents in the internet at www.lenord.com.

#### Personnel qualifications

All work is only allowed to be undertaken by qualified, skilled personnel or by instructed personnel under the leadership of a skilled

All applicable health and safety regulations must be available to the personne

- The personnel are trained in the field of electromagnetic compatibility and on handling components sensitive to electro-
- The personnel must be familiar with all applicable health and safety regulations.

# Designated use

The MiniCODERs are only intended to be used for measuring tasks in the industrial and commercial sectors. Positions, angles or rotational speeds can be measured using these devices. They are installed in a machine/plant and need to be connected to special evaluation electronics that are contained, for instance, in a rotational speed control or a positioning control

Any other use is not considered to be designated use.

#### Description

The MiniCODER is intended to be used for the contactless measurement of rotary and linear movements predominantly in machines, gears, motors or high-speed spindles

The MiniCODER has a magnetic field that is changed by the rotating target wheel. The sensor acquires the change in the magnetic field

wird. Die Sensorik erfasst die Magnetfeld-Änderung und die integrierte Elektronik setzt diese in entsprechende Ausgangssignale um.

Ausgangssignale sind zwei um 90° phasenver-setzte rechteck- oder sinusförmige Signale zur Richtungserkennung (Spuren 1 und 2) und deren inverse Signale, wahlweise auch mit Referenzimpuls (Spur N). Alle Signale werden über das Anschlusskabel an die separate Elektronik weitergeleitet.

Für die Speisung des MiniCODERs, die Auswertung der Signale und den Aufbau des Regelkreises ist eine separate Elektronik erforderlich.

Der MiniCODER GEL 2444K, R. regelt Schwankungen der Amplituden aus. Dieser MiniCODER muss nicht nachjustiert werden.

Der MiniCODER **GEL 2444D**\_\_\_\_\_\_\_zeichnet die Gesamtbetriebszeit auf.

Der MiniCODER **GEL 2444K\_P\_\_\_\_** zeichnet Minimaltemperatur, Maximal-temperatur und Drehzahlhistogramm auf und kann mit dem Test- und Programmiergerät GEL 211 automatisch abgeglichen werden.

# Verwendung der Einstellfunktion (GEL 2444K\_P\_\_\_\_)

Die MiniCODER werden im Werk bezüglich Amplitude und Offset der Sin/Cos-Signale auf den typspezifischen Luftspalt abgeglichen und sind einsatzbereit.

Mechanische Toleranzen der Anbaufläche in der Spindel oder geringfügige Einbauab-weichungen können durch einen nachträglichen Abgleich über das Test- und Programmiergerät GEL 211 ausgeglichen werden.

Ein solcher Abgleich der Signale nach dem Einbau des MiniCODERs in die Spindel sollte aber nur dann durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass der MiniCODER sorgfältig montiert wurde: Luftspalt korrekt, keine Verkippung und Verdrehung.

 Die Möglichkeit des nachträglichen Ab-gleichs ist **nicht** dazu gedacht, extreme Ab-weichungen der Signale auszugleichen, die durch einen nicht fachgerechten Einbau entstanden sind.

Dadurch könnten interne Regelparameter in einen Grenzbereich kommen, wodurch mechanische Änderungen, die bei Betrieb der Spindel auftreten, nicht mehr ausgeregelt werden können.

Sollte ein solcher unzulässiger Abgleich durchgeführt worden sein, kann der MiniCODER über das Test- und Programmiergerät wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Sollte die Überprüfung eines nicht erwartungsgemäß arbeitenden MiniCODERs bei Lenord + Bauer ange-fordert werden, so kann die Prüfung hier nur mit der Werkseinstellung erfolgen.

#### Lieferumfang

- ► MiniCODER im ESD-Schutzbeutel
- verpackt in einem Schaumstoffkarton Nichtferromagnetische Abstandslehren 0,15 mm für GEL 2444\_\_\_\_3\_\_\_
- 0,13 mm für GEL 2444, 0,20 mm für GEL 2444, Diese Begleitinformation
- Zusatzinformationen (nur GEL 2444Y

and the integrated electronics convert this information into appropriate output signals.

Output signals are two square or sinusoidal sig-Output signals are two square or sinusoidal sig-nals offset by 90° for the detection of the direc-tion of rotation (tracks 1 and 2) and their in-verse signals, optionally also with a reference pulse (track N). All signals are sent to the sepa-rate electronics via the connection cable.

Separate electronics are required to supply the MiniCODER with power, to evaluate the signals and to set up the control loop.

The MiniCODER GEL 2444K\_R pensates for the fluctuations in the amplitudes.
This MiniCODER does not need to be re-ad-

The MiniCODER **GEL 2444D** records the total operating time.

The MiniCODER GEI 2444K P records the minimum temperature, maximum temperature and rotational speed histogram; it can be calibrated automatically using the testing and programming unit GEL 211.

# Usage of programming feature (GEL 2444K\_P\_\_\_\_)

In the factory the amplitude and offset of the Sin/Cos signals from the MiniCODER are programmed for the type-specific air gap and are ready to use.

Mechanical tolerances on the spindle's attachment surface or slight installation errors can be corrected by subsequent programming using the testing and programming unit GEL 211.

However, such a programming of the signals after the installation of the MiniCODER in the spindle should only be undertaken if it is ensured the MiniCODER has been carefully installed: air gap correct, no tilting or twisting.

The feature for re-programming is not intended to be used to correct extreme errors on signals due to incorrect installation.

As a consequence internal control parameters could enter a border area where it is no longer possible to compensate for mechani-cal changes that occur during the operation of the spindle.

Should such incorrect programming have been undertaken, the MiniCODER can be reset to the factory settings using the testing and programming unit.

Should a check at Lenord + Bauer be requested on a MiniCODER that is not operating as expected, the check here can only be made with factory settings.

#### Scope of supply

- ► MiniCODER in ESD bag,
- NamicoDER in ESD Bag, packed in foam packaging Non-ferromagnetic distance gauges 0.15 mm for GEL 2444 0.20 mm for GEL 2444 This product information
- Additional information (only GEL 2444Y\_\_\_)
- Zubehör (1) ♦ Accessories (2)

Artikel-Nr.: ♦ Item no.:	Bezeichnung:	Identifier:
PK211BS0	Parametrier-Kit, bestehend aus:  ➤ MiniCODER Test- und Programmiergerät GEL211BS0  ➤ Sensoranschlusskabel GG211  ➤ USB-Netzteil AC/DC  ➤ USB 2.0-Ladekabel mit Mikro-USB-Steckverbinder  ➤ Koffer mit Schaumstoffeinlage	Configuration kit, consisting of:  ► MiniCODER testing and programming unit GEL211BS0  ► Sensor connection cable GG211  ► USB power supply unit AC/DC  ► USB 2.0 charging cable with micro USB connector  ► Case with foam insert
GG211-JAE	Adapterkabel GEL 211 für GEL 2444Z	Adapter cable GEL 211 for GEL 2444Z
GG211-12POL-M23	Adapterkabel GEL 211 für GEL 2444	Adapter cable GEL 211 for GEL 2444

Sensoren mit Signalmuster T können nicht mit dem Test- und Programmiergerät analysiert werden.
 Sensors with signal pattern T cannot be analysed using the testing and programming unit.

# Hinweise zur Vermeidung von Sach-

- Die Messfläche ist stark magnetisch. Durch metallische Gegenstände in der Nähe des MiniCODERs kann es zu einer Berührung der Messfläche kommen. Dies kann den MiniCODER beschädigen.

  - Berührung der Messfläche mit anderen Gegenständen vermeiden.
     MiniCODER erst unmittelbar vor der Montage aus der Schaumstoff-
- verpackung nehmen.

  Montagereihenfolge beachten. Keine Veränderungen oder Umbauten
- vornehmen.
- Minimale Biegeradien der Kabel beachten
- Der Luftspalt zwischen Messfläche und Messzahnrad muss nach dem Einbau im zulässigen Bereich liegen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
  - Zur Luftspalteinstellung nur die mitgelieferte Abstandslehre verwenden.



Steckerstifte und Anschlussdrähte nur bei geeigneter Körpererdung berühren, z.B. über ein ESD-Armband.



#### **EMV-Hinweise**

Um das elektromagnetische Umfeld zu verbessern.

- metallisierte Stecker verwenden
- Schirm am Steckergehäuse auflegen ungeschirmte Leitungen möglichst kurz halten
- kurze Erdverbindungen mit großem Querschnitt herstellen
- Signalleitungen räumlich von Leistungskabeln trennen
- Potenzialausgleichsleitungen legen, wenn Ströme durch die Schirme fließen sollten
- externe Schutzmaßnahmen gegen Stoßspannungen ("Surge") durchführen (EN61000-4-5)

#### Notes on preventing damage

- The measuring surface is strongly magnetic. Contact with the measuring surface may occur if there are metallic objects close to the MiniCODER. This contact may damage the MiniCODER.
  - ► Avoid contact between the mea-
- suring surface and other objects. Only remove the MiniCODER from the foam packaging immediately prior to mounting.
- Pay attention to mounting seauence.
- Do not make any changes or modifications.
- Pay attention to minimum bending radii for the cables.
- After mounting, the air gap between the measuring surface and target wheel must be within the range to ensure correct function.
  - Use only the distance gauge supplied to adjust the air gap.

Only touch connector pins and wires if you are suitably earthed, e.g. via an ESD wrist

#### **EMC** instructions

To improve the electromagnetic environment.

- Use metallised connectors
- Connect screen to the connector housing
- Keep unscreened cables as short as possible
- . Make short earth connections with a
- large cross-section Physically separate signal cables from
- power cables Lay equipotential bonding cables, if
- currents flow along the screens
- Take external protective measures against surge voltages (EN61000-4-5)

### Handhabung ◆ Handling

#### Transport und Lagerung

Das Produkt wird in einer Schaumstoffverpackung ausgeliefert, um eine Beschädigung der Messfläche zu vermeiden.

- Produkt erst unmittelbar vor der Montage aus der Schaumstoffverpackung nehmen.
- Bei beschädigter Verpackung das Produkt auf sichtbare Schäden prüfen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht montiert
- Produkt nur in der Originalverpackung des Herstellers lagern und transportieren.

Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Notwendige Reparaturen dürfen nur von LENORD + BAUER oder einer davon ausdrücklich ermächtigten Stelle durchgeführt

Produkt regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Ein beschädigtes Produkt auswechseln.

### Reinigung

Bei Verschmutzung das Produkt mit Wasser oder einem nicht korrosiven Reinigungsmittel reinigen.

1 Keinen Hochdruckreiniger verwenden.

#### Demontage

- **GEL 2444K\_P\_\_\_\_** auf Werkseinstellung zurücksetzen.
- Spannung abschalten.
- Anschlussverbindung trennen.
- Anschlusskabel freilegen.
- Abstandslehre in den Luftspalt schieben.
- Montageschrauben entfernen.
- Produkt vorsichtig entnehmen.

# Entsorgung

- Das Produkt nach den regionalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen.
- Das Verpackungsmaterial entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Service in Verbindung. Den Service finden Sie im Internet unter

#### Transport and storage

The product is supplied in foam packaging to prevent damage to the measuring surface.

- Only remove the product from the foam packaging immediately prior to mounting.
- If the packaging is damaged, check the product for visible damage. A damaged product is not allowed to be mounted.
- Store and transport product only in the original packaging from the manufacturer.

#### Maintenance

The product does not contain any parts that require maintenance. Any repairs necessary are only allowed to be undertaken by LENORD + BAUER or a specifically authorised representative.

Regularly check product for damage. Replace a damaged product.

### Cleaning

If soiled, clean the product with water or a non-corrosive cleaning agent.

Do not use a high pressure cleaner.

### Removal

- Reset **GEL 2444K\_P\_\_\_\_** to factory settings
- Switch off power.
- Disconnect connection.
- Uncover connection cable.
- Insert distance gauge into the air gap.
- Remove mounting screws.
- Carefully remove product.

# Disposal

- Dispose of the product according to regional regulations for electrical and electronic equipment.
- Dispose of the packaging material in accordance with the local regulations.

If you have any questions, please contact our Service department. You will find service in the internet at


GEL 2444			
Versorgungsspannung U <sub>B</sub> (verpolungsgeschützt, überspannungsgeschützt)	Supply voltage U <sub>B</sub> (reverse polarity protected, overvoltage protected)	5 V DC ± 5%	
Ausgangsfrequenz	Output frequency	0 to 200 kHz <sup>(1)</sup>	
Leistungsaufnahme ohne Last	Power consumption without load	≤ 0.3 W	
Elektromagnetische Verträglichkeit	Electromagnetic compatibility		
Störaussendung	Electromagnetic emissions	• DIN EN 61000-6-4:2011-09 DIN EN 61000-6-3:2011-09	
Störfestigkeit	Electromagnetic immunity	• DIN EN 61000-6-2:2006-03 DIN EN 61000-6-1:2007-10	
Isolationsfestigkeit	Dielectric strength	500 V, EN 60439-1	
Masse	Weight	30 g	
Gehäusematerial	Housing material	Zink-Druckguss ◆ Die cast zinc	
Arbeitstemperaturbereich	Assured operating temperature range	-30 °C to +85 °C	
Betriebs- und Lagertemperaturbereich	Operating and storage temperature range	-40 °C to +120 °C	
Schutzart	Degree of protection	IP 68	
Vibrationsfestigkeit	Vibration resistance	200 m/s <sup>2</sup> , DIN EN 60068-2-6	
Schockfestigkeit	Shock resistance	2000 m/s <sup>2</sup> , DIN EN 60068-2-27	
MTTF bei 55 °C FIT bei 55 °C	MTTF at 55 °C FIT at 55 °C	5.000.000 h 204 10 <sup>-9</sup> h <sup>-1</sup>	
Anschlusskabel  Aderzahl × Aderquerschnitt  Max. zulässige Länge  Kabeldurchmesser  Min. Biegeradius	Connection cable  Number of cores × cable cross-section  Max. permitted length  Cable diameter  Min. bending radius	• 9 x 0.15 mm <sup>2</sup> • 100 m (2) • 5 mm • 25 mm	
GEL 2444K	Willia bending radius	25 111111	
Ausgangspegel, Differenzsignal	Output level, differential signal	1 V <sub>pp</sub>	
Ausgangssignale, kurzschlussfest	Output signals, short-circuit-proof	Sinussignale ♦ Sinusoidal signals	
GEL 2444T, GEL 2	2444D		
Ausgangspegel, Differenzsignal	Output level, differential signal	TTL / RS422	
Ausgangssignale, kurzschlussfest	Output signals, short-circuit-proof	Rechtecksignale ◆ Square-wave signals	
Kabelausführung Temperatur	fühler ♦ Cable version for tempe	rature sensor	
Kabelmaterial     Aderzahl ×     Aderquerschnitt     Außendurchmesser     Min. Biegeradius	Cable material     Number of cores × cable cross-section     Outside diameter     Min. bending radius	GEL 2444 • TEFLON • 2 × 0.14 mm <sup>2</sup> • 2.8 mm (± 0.1 mm) • 20 mm GEL 2444 • ETFE	
		• 4 × 0.14 mm <sup>2</sup> • 3.5 mm (± 0.2 mm) • 7 mm	
		F • ETFE • 6 × 0.14 mm <sup>2</sup> • 3.5 mm (± 0.2 mm) • 7 mm	
Messzahnrad ◆ Target wheel		<u>'</u>	
Modul • GEL 24443 • GEL 24445	Module • GEL 24443 • GEL 24445	• 0.3 • 0.5	
Luftspalt • GEL 24443	Air gap • GEL 244433	• 0.15 mm ± 0.02 mm	
• GEL 24445	• GEL 24445	• 0.20 mm ± 0.03 mm	
• GEL 24445	• GEL 24445_Material	• 0.20 mm ± 0.03 mm  Ferromagnetischer Stahl ◆ Ferromagnetic steel	

## Maßbilder + Dimensional drawings

Breite der Signalspur

Referenzmarke

Alle Maße in mm; Allgemeintoleranz ISO 2768-m All dimensions stated in mm; general tolerance ISO 2768-m




Width of the signal track

Reference mark

≥ 4 mm

Nut ◆ Slot (M), Fahne ◆ lug (N), Zahn ◆ tooth (Z)

<sup>(1)</sup> bei einer Leitungskapazität von 5 nF / GEL 2444T: Höhere Frequenzen auf Anfrage + At a cable capacitance of 5 nF / GEL 2444T: higher frequencies upon request (2) Spannungsabfall auf der Versogrungsleitung beachten + Pay attention to voltage drop on the supply cable



## Signale + Signals


o.g.iaio i o.g.iaio			
Signalbezeichnung ◆ Signal identifier	Funktion	Function	
U <sub>1+</sub>	Signal Spur 1	Signal track 1	
U <sub>1-</sub>	inverses Signal Spur 1	Inverse signal track 1	
U <sub>2+</sub>	Signal Spur 2	Signal track 2	
U <sub>2-</sub>	inverses Signal Spur 2	Inverse signal track 2	
U <sub>N+</sub>	Signal Referenzspur N	Signal reference track N	
U <sub>N-</sub>	inverses Signal Referenzspur N	Inverse signal reference track N	
U <sub>B</sub>	+ 5 V Versorgungsspannung	+ 5 V supply voltage	
0 V	GND	GND	
U <sub>Sense</sub>	5 V Sense	5 V Sense	
Schirm	Schirm	Screen	
n. c.	nicht belegt	Not used	


# Anschlussausführungen ♦ Connection types

GEL 2444K	Aderfarbe	Core colour	Signalbezeichnung ◆ Signal identifier
1 GEL 2444K	weiß	white	U <sub>1+</sub>
Die gelbe und die graue Ader führen Spannung.	braun	brown	U <sub>1-</sub>
Isolieren Sie die Adern oder verbinden Sie die	grau	grey	U <sub>N+</sub>
Adern über Widerstände (> 2 kΩ) mit U <sub>B</sub> oder 0 V.	blau	blue	0 V
● GEL 2444K	rot	red	U <sub>B</sub>
The yellow and the grey core carry power. Insulate	rosa	pink	U <sub>2+</sub>
the cores or connect the cores via resistors	schwarz	black	U <sub>2-</sub>
(> 2 kΩ) to U <sub>B</sub> or 0 V.	gelb	yellow	U <sub>N-</sub>
	grün	green	U <sub>Sense</sub>

	3.4	3		- Selise
GEL 2444J	F	Pin	Signalbezeichnung ◆ Signal identifier	
	1		U <sub>1+</sub>	
6 9	2	!	U <sub>1-</sub>	
	3	1	U <sub>N+</sub>	
	4		0 V	
	5	i	U <sub>B</sub>	
	6	i	U <sub>2+</sub>	
Bei langen Spannungsversch	orgungsleitun-		U <sub>2-</sub>	
gen muss eine externe Sen erfolgen!			U <sub>N-</sub>	
External sense regulation is	required with 9	1	n.c.	
long power supply cables!	1	0	U <sub>Sense</sub>	
	1	1	n.c.	
	1	2	n.c.	


GEL 2444N	Pin	Signalbezeichnung ◆ Signal identifier			
	1	U <sub>1+</sub>			
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	2	U <sub>1-</sub>			
			3	U <sub>N+</sub>	
$\left( \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			4 – 6	n.c. <sup>(1)</sup>	
(8)			7	0 V	
(5) (6) (5)			8	n.c. <sup>(1)</sup>	
			9	n.c. <sup>(1)</sup>	
			10	U <sub>B</sub>	
			11	U <sub>2+</sub>	
			12	U <sub>2-</sub>	
			13	U <sub>N-</sub>	
			14	n.c. <sup>(1)</sup>	
			15	0 V	
			16	U <sub>Sense</sub>	
			17	n.c.	
Temperaturfühler-Kabel ◆ Temperature sensor cable	Ader- farbe	Core colour	Pin	Signalbezeichnung ◆ Signal identifier	
GEL 2444MM	braun	brown	8	Temp +	
GEL 2444NM	blau	blue	9	Temp –	
	braun	brown	8	Temp1 +	
GEL 2444MN	weiß	white	9	Temp1 –	
GEL 2444NN	grün	green	4	Temp2 +	
	rosa	pink	14	Temp2 –	
	braun	brown	8	Temp1 +	
	weiß	white	9	Temp1 –	
GEL 2444MP	grau	grey	6	Temp2 +	
GEL 2444NP	gelb	yellow	5	Temp2 –	
	grün	green	4	Temp3 +	
	rosa	pink	14	Temp3 –	
GEL 2444U	·	Pin	Signalbe	ezeichnung •	






<sup>(1)</sup> reserviert für Temperaturfühleranschluss • Reserved for temperature sensor connection

#### Benannte Teile ◆ Parts named



- Messfläche Sensorelemente (unten: Signalspur, oben: Referenzspur)
- Führungsnase
- Anschlusskabel Montageflansch
- 6 Abstandslehre (z. B. 0,2 mm)
- Measuring surface Sensor elements (bottom: signal track top: reference track)
- Guide lug
- Connection cable Mounting flange
- 6 Distance gauge (e.g. 0.2 mm)

# Bohrbild und Einbaumaße ♦ Hole pattern and installation dimensions




- Breite der Signalspur: ≥ 4 mm Abstand Montagefläche zu Zahnrad: abhängig von Geometrie des Messzahn-rads (z.B. Breite der Signalspur) Luftspalt: abhängig vom Modul (siehe technische Daten) a b
- Breite des Messzahnrads
- d<sub>a</sub>/2 (mit d<sub>a</sub> = Kopfkreisdurchmesser des r<sub>a</sub>: Zahnrads) Referenzspur
- T<sub>Sig</sub> Signalspur

- Width of the signal track: ≥ 4 mm Mounting surface to tooth wheel distance: dependent on the geometry of the target wheel (e.g. width of the signal track) Air gap: dependent on the module (see
- d technical data)
- Width of the target wheel  $d_a/2$  (with  $d_a$  = Outside diameter of the tooth wheel)
- Reference track Signal track

#### Einbaumaße für Standard-Messzahnräder Installation dimensions for standard target wheels

Maß ♦ Dimen- sion	ZA-	ZAN	ZAZ
g	4	10	10
a <sub>1/2</sub>	4	4	6
a <sub>N</sub>	-	4	4
b	7.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5


Position der Sensorelemente + Position of the sensor elements: c<sub>1</sub> = 9.5 mm; c<sub>2</sub> = 6 mm




### Mögliche Einbaufehler ♦ Possible mounting errors

Die Messfläche des MiniCODERs muss symmetrisch zum Messzahnrad ausgerichtet werden. Eine unsymmetrische Ausrichtung führt zu Messfehlern!

The measuring surface on the MiniCODER





Amplitudenhö Spuren 1/2 ♦ Amplitude tracks 1/2



Amplitudenverhältnis Spur 1/2 zu Referenzspur Amplitude ratio track 1/2 in relation to reference

must be aligned symmetrically in relation to the target wheel. Alignment that is not symmetrical will result in measuring errors!





Nulllage Spur 1/2 zu Referenzspur ♦ Zero position track 1/2 in relation to reference track


# MiniCODER montieren ◆ Mounting MiniCODER

- Übereinstimmung der Moduln von Mini-CODER und Messzahnrad prüfen. Fräsung und Bohrungen in der Aufnah-
- mevorrichtung vornehmen. Montagefläche und Montageschrauben ▶



- Check the module of the MiniCODER and
- target wheel match.


  Mill the recess and make the bores in the mounting.
- Clean mounting surface and mounting



- Zwei Schrauben M4 (Empfehlung DIN 912 M4 × 10) mit Schraubensicherung benet-
- Abstandslehre im Einbauraum auf das Messzahnrad legen.




- MiniCODER mit den Führungsnasen in die Führungsnut der Montagefläche einsetzen und den MiniCODER gegen die
- Abstandslehre schieben.
  MiniCODER mit Schrauben, Federringen und Unterlegscheiben symmetrisch zum Messzahnrad montieren. Schrauben nur leicht anziehen.
- Luftspalt mit Hilfe der Abstandslehre prüfen.
  Abstandslehre entfernen und aufbewahren.



- Wet two screws M4 (recommendation DIN 912 M4 × 10) using threadlocker.
- Place the distance gauge on the target wheel in the installation space.



- Fit the guide lugs on the MiniCODER in the
- Fit the guide lugs on the MinicODER in the guide slot on the mounting surface and slide MiniCODER against the distance gauge. Mount MiniCODER symmetrically in relation to the target wheel using screws, spring washers and washers. Only tighten screws liahtly.
- Check air gap with the aid of the distance
- gauge.
  ► Remove distance gauge and store in a safe



#### Funktion prüfen + Checking function


- Zur Prüfung ein geeignetes Messgerät verwenden (z.B. Oszilloskop).
- MiniCODER an das Messgerät an-
- MiniCODER mit Spannung versorgen. Messzahnrad langsam drehen und das Ausgangssignal auf dem Messgerät beobachten
- Bei korrekter Funktion wird ein einwand-freies Sinus- oder Rechtecksignal angezeigt.
- Bei Bedarf Phasenlage (Symmetrie) und
- A
- Spannungsamplitude (Luftspalt) justieren. Spannung abschalten und entfernen. Messgerät entfernen. Ein zu großer Luftspalt kann zum Verlust
- des Messsignals führen
- Use suitable instrument to check (e.g. oscilloscope).
  Connect MiniCODER to the instrument.
  Supply MiniCODER with power.
- Slowly rotate target wheel and monitor the output signal on the instrument. If function is correct an adequate sine wave or square-wave signal will be displayed on
- or square-wave signal will be displayed on the oscilloscope.

  If necessary, adjust phase position (symmetry) and voltage amplitude (air gap).


  Switch off power and remove.
- Remove instrument.
- An excessively large air gap can result in the loss of the measured signal.

#### Montage abschließen ◆ Completing mounting

Montageschrauben mit einem Drehmoment von max. 2,5 Nm anziehen.



Tighten mounting screws to a torque of max. 2.5 Nm.



### MiniCODER anschließen ◆ Connecting MiniCODER

- MiniCODER entsprechend der
- Anschlussausführung korrekt anschließen. Kabel sicher verlegen und fixieren. Biegeradius des Kabels und EMV-Hinweise
- Connect MiniCODER correctly as per the
- connection type.
  Lay cable securely and fix. Pay attention to bending radius of the cable and EMC instructions

# Störungsbeseitigung • Troubleshooting

Störung: Kein oder fehlerhaftes Ausgangssig-

#### Ahhilfe

- Alle elektrischen Anschlüsse prüfen.
- Luftspalt bei allen (klimatischen) Bedingungen für eine volle Zahnradumdrehung prüfen.
- Montageschrauben prüfen
- Prüfen, ob die Messoberfläche oder das Messzahnrad beschädigt ist. Auswechseln des beschädigten Bauteils.

Störung: Zählrichtung nicht korrekt

# Abhilfe:

Anschlüsse der Spursignale prüfen und diese gegebenenfalls vertauschen (Drehrichtungszuordnung).

Malfunction: No output signal or erroneous output signal

# Remedy

- Check all electrical connections.
  Check air gap in all (climatic) conditions over a complete tooth wheel revolution.
  Check mounting screws.
- Check whether measuring surface or the target wheel is damaged. Replace the damaged component.

Malfunction: Counting direction incorrect

Check connections for the track signals and change them if necessary (direction of rotation assignment).